

از مجموعه کتابهای مثلث نازنی

مرجع کاربردی

PLC SIMATIC STEP7-1500 TIA Portal با پانل اپراتوری TP700 Comfort

مهندس سعید احمدیان تکانتپه

مهندس سمیرا مازندرانی

مهندس رضا جعفرنژاد

نویسندها:

های همراه شامل: DVD

- ◀ نسخه کامل نرمافزارهای (PLCSIM و WinCC، STEP7) TIA Portal V15
- ◀ نرمافزار Migration Tool TIA V15
- ◀ شبیه‌ساز نمایشگر CPU S7-1500
- ◀ مشخصات فنی کامل سیستم اتوماسیون SIMATIC S7-1500
- ◀ مشخصات فنی کامل پانل اپراتوری SIMATIC TP700 Comfort
- ◀ راهنمای نصب سریع پانل‌های خانواده SIMATIC Comfort و مقایسه آن‌ها با سری‌های قبلی



فهرست مطالب

SIMATIC PLC STEP7-1500

۵۵.....	۱-۶-۴-۱	اجزای نمایشی مژول DQ	
	۲-۶-۴-۱	اتصالات تغذیه و سیم‌بندی	
۵۶.....	DQ	مژول	
	۳-۶-۴-۱	تصویر بلوك و سیم‌بندی	
۵۷.....	DQ	مژول	
	۷-۴-۱	مژول ورودی/خروجی دیجیتال	
۵۷.....	(DI/DQ)		
۵۸.....	۸-۴-۱	مژول ورودی آنالوگ (AI)	
۶۰.....	۱-۸-۴-۱	اجزای نمایشی مژول AI	
	۲-۸-۴-۱	اتصالات تغذیه و سیم‌بندی	
۶۰.....	AI	مژول	
۶۱.....	AI	آماده‌سازی کانکتور جلویی مژول	
۶۳.....	۳-۸-۴-۱	تصویر بلوك و سیم‌بندی مژول AI	
۶۷.....	۹-۴-۱	مژول خروجی آنالوگ (AQ)	
۶۸.....	۱-۹-۴-۱	اجزای نمایشی مژول AQ	
	۲-۹-۴-۱	تصویر بلوك و سیم‌بندی	
۶۹.....	AQ	مژول AQ	
۷۱.....	۱۰-۴-۱	مژول شبکه	
۷۲.....	TM	۱۱-۴-۱	مژول
۷۳.....	S7-1500	۱۲-۴-۱	ریل
	۱-۱۲-۴-۱	سیم اتصال به زمین (ارت)	
۷۵.....	Riel	S7-1500	
	۵-۱	نصب و مونتاژ اجزای سیستم اتوماسیون	
۷۶.....	Riel	S7-1500	
۷۶.....	۱-۵-۱	قوانین نصب	
۷۶.....	۲-۵-۱	نصب اجزای سیستم اتوماسیون روی ریل	
۷۶.....	۱-۲-۵-۱	مراحل نصب مژول PM	
۷۷.....	۲-۲-۵-۱	مراحل نصب مژول PS	
۷۷.....	۳-۲-۵-۱	مراحل نصب CPU	
۷۷.....	۴-۲-۵-۱	مراحل نصب مژول های IO	
	۲	پیکربندی سخت افزاری سیستم	
۷۹.....	S7-1500	اتوماسیون	
۸۱.....	۱-۲	پیکربندی	
۸۱.....	۱-۱-۲	پیکربندی CPU	
۸۵.....	۲-۱-۲	پیکربندی Riel S7-1500	
	۳-۱-۲	پیکربندی مژول های	
۸۵.....	AQ, AI, DQ, DI, PS, PM		
۸۸.....	۲-۲	تعویض اجزای سیستم اتوماسیون	

۱۱	دیباچه نویسنده
۱۳	مقدمه

بخش ۱ - سخت افزار

فصل ۱- آشنایی با سیستم اتوماسیون

۲۱..... SIMATIC STEP7-1500

۲۳.....	۱-۱	اتوماسیون چیست؟
	۲-۱	سیستم های اتوماسیون سری
۲۳.....	۳-۱	SIMATIC S7-1500
	۴-۱	معرفی اجزای سخت افزاری سیستم
۲۵.....	۱-۱	اتوماسیون 1500
	۴-۱	تشریح اجزای سخت افزاری سیستم
۲۷.....	۱-۱	اتوماسیون S7-1500
۲۸.....	۱-۴-۱	۱-۴-۱ مژول
	۱-۱-۴-۱	اجزای نمایشی و اپراتوری
۲۹.....	PM	مژول PM
۳۰.....	۲-۱-۴-۱	اتصالات تغذیه مژول PM
۳۲.....	۲-۴-۱	۲-۴-۱ مژول
	۱-۲-۴-۱	اجزای نمایشی و اپراتوری
۳۴.....	PS	مژول PS
۳۴.....	۲-۲-۴-۱	۲-۲-۴-۱ اتصالات تغذیه مژول PS
۳۴.....	CPU ۳-۴-۱	CPU ۳-۴-۱
۳۶.....	۱-۳-۴-۱	۱-۳-۴-۱ مناطق خطرناک
۳۸ ..	۲-۳-۴-۱	۲-۳-۴-۱ اجزای نمایشی و اپراتوری
۴۰....	۳-۳-۴-۱	۳-۳-۴-۱ حالت های کاری مختلف CPU
۴۱.....	۴-۳-۴-۱	۴-۳-۴-۱ اتصالات تغذیه CPU
۴۲.....	۴-۴-۱	۴-۴-۱ کارت حافظه
۴۳.....	۱-۴-۴-۱	۱-۴-۴-۱ موارد کاربرد کارت حافظه
۴۳.....	۲-۴-۴-۱	۲-۴-۴-۱ مناطق حافظه
۴۴....	۳-۴-۴-۱	۳-۴-۴-۱ ریست کردن حافظه (MRES)
۴۴.....	۴-۴-۴-۱	۴-۴-۴-۱ عمر مفید کارت حافظه
۴۴.....	۵-۴-۴-۱	۵-۴-۴-۱ مژول ورودی دیجیتال (DI)
۴۹.....	۱-۵-۴-۱	۱-۵-۴-۱ اجزای نمایشی مژول DI
	۲-۵-۴-۱	۲-۵-۴-۱ اتصالات تغذیه و سیم‌بندی
۵۰.....	DI	۵۰..... DI
	۳-۵-۴-۱	۳-۵-۴-۱ تصویر بلوك و سیم‌بندی
۵۲.....	DI	۵۲..... DI
۵۳.....	۶-۴-۱	۶-۴-۱ مژول خروجی دیجیتال (DQ)

۱۳۱Overview	۱-۲-۳
۱۳۱Diagnostics	۲-۲-۳
۱۳۳Settings	۳-۲-۳
۱۳۷Modules	۴-۲-۳
۱۳۸Display	۵-۲-۳
۱۳۹	۳-۳ تنظیمات نمایشگر CPU S7-1500 در نرم افزار..	
۱۴۳	۴-۳ شیوه ساز نمایشگر CPU S7-1500	
	۱-۴-۳ کار با شیوه ساز	
۱۴۴SIMATIC STEP 7-1500	

۱۴۷ فصل ۴ - پانل های اپراتوری	
۱۴۹	۱-۴ معرفی سیستم HMI	
۱۴۹	۱-۱-۴ سیستم مانیتورینگ	
۱۴۹	۲-۱-۴ صفحات HMI	
۱۴۹	۲-۴ پانل های اپراتوری SIMATIC Comfort	
۱۵۰	۱-۲-۴ اجزای پانل های Comfort	
۱۵۰	۱-۱-۲-۴ نمایشگر	
۱۵۰	۲-۱-۲-۴ رابط کاربری	
۱۵۲	۳-۱-۲-۴ کانکتور منع تغذیه	
۱۵۲	۴-۱-۲-۴ رابط های اتصال	
۱۵۳	۵-۱-۲-۴ حافظه ها	
۱۵۴	اسلات های کارت حافظه	
۱۵۵	۲-۲-۴ انواع پانل های Comfort	
۱۵۵	۱-۲-۲-۴ پانل های Outdoor	
۱۵۶	۲-۲-۲-۴ پانل های استاندارد	
۱۵۶	۳-۲-۲-۴ پانل های بانمای استیل ضدزنگ	
۱۵۶	۴-۲-۲-۴ پانل های SIPLUS	
۱۵۷	۳-۲-۴ ویژگی های پانل های Comfort	
۱۵۷	۱-۳-۲-۴ جنس نمای پانل	
۱۵۷	۲-۳-۲-۴ نحوه نصب	
۱۵۸	۳-۳-۲-۴ نرم افزارها	
۱۵۸	۴-۳-۲-۴ امکانات تشخیص و عیب یابی	
۱۵۸سیستم	
	۵-۳-۲-۴ قابلیت استفاده در محیط های خطرناک	
۱۵۸	۴-۲-۴ موارد استفاده دستگاه های HMI	
	۳-۴ بررسی یکی از انواع پانل های استاندارد	
۱۵۹Comfort	
۱۶۱	۱-۳-۴ برنامه های نصب شده	
	۲-۳-۴ پارامتر های پانل	
۱۶۲TP700 Comfort	
۱۶۳	۴-۴ پیکربندی	

۹۰	۳-۲ تنظیم پارامتر	
۹۰	۱-۳-۲ تنظیم پارامتر CPU	
	۱-۱-۳-۲ گزینه های	
۹۰PROFINET interface [X1]/[X2]	
۹۱	۲-۱-۳-۲ گزینه [X3]	
۹۱	۳-۱-۳-۲ گزینه Startup	
۹۳	۴-۱-۳-۲ گزینه Cycle	
	۵-۱-۳-۲ گزینه	
۹۴System and clock memory	
۹۶	۶-۱-۳-۲ گزینه System power supply	
۹۶تأمین توان از طریق CPU	
۹۸PS CPU و PS	
۹۹PS تأمین توان از طریق تنظیمات در صورت وجود	
۱۰۱Power segment	
۱۰۲Power balance محاسبه	
	۷-۱-۳-۲ گزینه	
۱۰۳Overview of addresses	
۱۰۴	۸-۱-۳-۲ مناطق حافظه پایدار	
۱۰۴تنظیم مناطق حافظه پایدار	
۱۰۵	۲-۳-۲ تنظیم پارامتر های مازول	
۱۰۶	۱-۲-۳-۲ گزینه Module parameters	
	۲-۲-۳-۲ گزینه	
۱۰۶PS 60W 120/230VAC/DC	
۱۰۸	۳-۳-۲ تنظیم پارامتر های مازول DI	
۱۰۸	۱-۳-۳-۲ گزینه Module parameters	
۱۰۹	۲-۳-۲ گزینه Input 0 - 15	
۱۱۱	۴-۳-۲ تنظیم پارامتر های مازول DQ	
۱۱۲	۱-۴-۳-۲ گزینه Module parameters	
۱۱۲	۲-۴-۳-۲ گزینه Output 0 - 15	
۱۱۴	۵-۳-۲ تنظیم پارامتر مازول AI	
۱۱۵	۱-۵-۳-۲ گزینه Module parameters	
۱۱۸	۲-۵-۳-۲ گزینه Input 0 - 7	
۱۱۹	۶-۳-۲ تنظیم پارامتر های مازول AQ	
۱۱۹	۱-۶-۳-۲ گزینه Channel template	
۱۲۱	۲-۶-۳-۲ گزینه Output 0 - 7	
۱۲۳ فصل ۳ - نمایشگر CPU S7-1500	
۱۲۵	۱-۳ نمایشگر CPU S7-1500	
۱۲۵	۱-۱-۳ انواع نمایشگر CPU	
۱۲۷	۲-۱-۳ مزایای نمایشگر	
۱۳۰	۲-۳ منوهای نمایشگر	

۲۰۵... (IO Access Error) OB122	بلوک ۱-۴-۴ پیکربندی پانل اپراتوری
۸-۱-۱-۵ بلوک های	
۲۰۶..... (Time of day) OB1x	۱۶۳..... TP700 Comfort
۲۰۷..... بلوک های ۲-۱-۵ FB	۱۸۱ .. ۲-۴-۴ TP700 Comfort
۲۰۷..... بلوک های ۳-۱-۵ FC	۱۸۱ کار با پنجره ۳-۴-۴
۲۰۸..... ایجاد بلوک های برنامه نویسی ۲-۵	۱۸۲ ۱-۳-۴-۴ کالیبره کردن صفحه لمسی
۲۱۱..... اولویت بلوک های OB ۱-۲-۵	۱۸۳ ۲-۳-۴-۴ حفاظت از طریق کلمه عبور
۲۱۲..... تغییر اولویت بلوک های OB ۱-۲-۵	۱۸۴ به روز رسانی سیستم عامل
فصل ۶ - برنامه نویسی	۱۸۵ ۳-۳-۴-۴ تنظیم تاریخ و زمان
۲۱۵.....	۱۸۶ ۴-۳-۴-۴ تنظیم نمایشگر
۲۱۷..... مقدمه ۱-۶	۱۸۷ ۵-۳-۴-۴ تنظیم محافظ صفحه نمایش
۲۱۷..... برنامه کاربر ۲-۶	۱۸۸ ۶-۳-۴-۴ فعال سازی سرویس های پروفیلت
۲۱۸..... انواع زبان های برنامه نویسی ۳-۶	۱۸۹ ۷-۳-۴-۴ Transfer تنظیمات
۲۱۹..... روش های برنامه نویسی ۴-۶	۱۹۰ ۸-۳-۴-۴ پشتیبان گیری از اطلاعات
۲۲۱..... اصطلاحات برنامه نویسی ۵-۶	۱۹۱ ۹-۳-۴-۴ بازگردانی اطلاعات
۲۲۴..... ارزش گذاری بیت ها ۱-۵-۶	۱۹۲ ۱۰-۳-۴-۴ ری استارت کردن پانل
۲۲۴..... سیگنال های آنالوگ و دیجیتال ۶-۶	۱۹۳ TP700 Comfort اپراتوری
۲۲۶..... مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) ۱-۶-۶	
۲۲۶..... مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) ۲-۶-۶	
۲۲۶..... پارامترهای مهم در مژوول های آنالوگ ۳-۶-۶	
۲۲۸..... دستورهای برنامه نویسی ۷-۶	
۲۲۹..... دستورهای General ۱-۷-۶	۱۹۷ ۱-۵ بلوک های برنامه نویسی
۲۲۲..... Bit logic operations ۲-۷-۶	۱۹۷ ۱-۱-۵ بلوک ۱-۱-۱-۵ بلوک
۲۲۲..... کنتاکت NO ۱-۲-۷-۶	۱۹۷ (Program Cycle) OB1
۲۲۴..... کنتاکت NC ۲-۲-۷-۶	۱۹۷ (Startup) OB100 ۲-۱-۱-۵
۲۲۵..... Invert RLO ۳-۲-۷-۶	۱۹۷ ۳-۱-۱-۵ بلوک های
۲۲۶..... Assignment ۴-۲-۷-۶	۱۹۷ (Time Delay Interrupt) OB2x ۴-۱-۱-۵ بلوک های
۲۲۶... Negate assignment ۵-۲-۷-۶	۱۹۸ (Cyclic Interrupt) OB3x ۵-۱-۱-۵ بلوک های
۲۳۶..... Reset output ۶-۲-۷-۶	۱۹۸ (Hardware Interrupt) OB4x
۲۳۷..... Set output ۷-۲-۷-۶	۱۹۹ ۶-۱-۱-۵ بلوک های OB8x بلوک ۲
۲۳۸..... Set bit field ۸-۲-۷-۶	۱۹۹ (Diagnostic Error Interrupt) بلوک
۲۳۸..... Reset bit field ۹-۲-۷-۶	۲۰۱ (Time Error Interrupt) بلوک
۲۳۹..... فلیپ فلاب ۱۰-۲-۷-۶	۲۰۳ (Pull or Plug of Modules)
۲۴۰..... RS فلیپ فلاب ۱۱-۲-۷-۶	۲۰۴ ۷-۱-۱-۵ بلوک های OB121 و OB122 بلوک
Scan operand for ۱۲-۲-۷-۶ دستور	۲۰۴ (Programming Error)
۲۴۱..... positive signal edge	
Scan operand for ۱۳-۲-۷-۶ دستور	
۲۴۲..... negative signal edge	
Set on positive ۱۴-۲-۷-۶ دستور	
۲۴۲ signal edge	
Set on negative ۱۵-۲-۷-۶ دستور	
۲۴۳..... signal edge	

۲۷۹ATAN	۲۳-۶-۷-۶	دستور	۲۳-۶-۷-۶	Scan RLO for	۱۶-۲-۷-۶
۲۸۰FRAC	۲۴-۶-۷-۶	دستور	۲۴-۶-۷-۶	positive signal edge	
۲۸۰EXPT	۲۵-۶-۷-۶	دستور	۲۵-۶-۷-۶	Scan RLO for	۱۷-۲-۷-۶
۲۸۱Move operations	۷-۷-۶	دستورهای	۷-۷-۶	negative signal edge	
۲۸۱MOVE	۱-۷-۷-۶	دستور	۱-۷-۷-۶	Timer operations	۳-۷-۶
۲۸۲	...Conversion operations	۸-۷-۶	دستورهای	۸-۷-۶	S_PULSE	۱-۳-۷-۶
۲۸۲CONVERT	۱-۸-۷-۶	دستور	۱-۸-۷-۶	S_PEXT	۲-۳-۷-۶
۲۸۳ROUND	۲-۸-۷-۶	دستور	۲-۸-۷-۶	S_ODT	۳-۳-۷-۶
۲۸۴CEIL	۳-۸-۷-۶	دستور	۳-۸-۷-۶	S_ODTS	۴-۳-۷-۶
۲۸۴FLOOR	۴-۸-۷-۶	دستور	۴-۸-۷-۶	S_OFFDT	۵-۳-۷-۶
۲۸۵TRUNC	۵-۸-۷-۶	دستور	۵-۸-۷-۶	سایر تایمربا	۶-۳-۷-۶
۲۸۵Others	۶-۸-۷-۶	دستورهای قسمت	۶-۸-۷-۶	Counter operations	۴-۷-۶
۲۸۵SCALE	بلوک		۱-۴-۷-۶	S_CU	۱-۴-۷-۶
۲۸۷UNSCALE	بلوک		۲-۴-۷-۶	S_CD	۲-۴-۷-۶
		دستورهای	۹-۷-۶	۳-۴-۷-۶	S_CUD	۳-۴-۷-۶
۲۸۹Program control operations			۴-۴-۷-۶	SC	۴-۴-۷-۶
۲۹۰JMP	۱-۹-۷-۶	دستور	۱-۹-۷-۶	CU	۵-۴-۷-۶
۲۹۱JMPN	۲-۹-۷-۶	دستور	۲-۹-۷-۶	CD	۶-۴-۷-۶
۲۹۲LABEL	۳-۹-۷-۶	دستور	۳-۹-۷-۶	Comparitor operations	۵-۷-۶
۲۹۲JMP_LIST	۴-۹-۷-۶	دستور	۴-۹-۷-۶	Math functions	۶-۷-۶
۲۹۴SWITCH	۵-۹-۷-۶	دستور	۵-۹-۷-۶	CALCULATE	۱-۶-۷-۶
۲۹۶RET	۶-۹-۷-۶	دستور	۶-۹-۷-۶	نحوه به کارگیری دستور	
۲۹۷	...Word logic operations	۱۰-۷-۶	دستورهای	۱۰-۷-۶	ADD	۲-۶-۷-۶
۲۹۸AND	۱-۱۰-۷-۶	دستور	۱-۱۰-۷-۶	SUB	۳-۶-۷-۶
۲۹۹OR	۲-۱۰-۷-۶	دستور	۲-۱۰-۷-۶	MUL	۴-۶-۷-۶
۲۹۹XOR	۳-۱۰-۷-۶	دستور	۳-۱۰-۷-۶	DIV	۵-۶-۷-۶
۳۰۰INV	۴-۱۰-۷-۶	دستور	۴-۱۰-۷-۶	MOD	۶-۶-۷-۶
۳۰۱DECO	۵-۱۰-۷-۶	دستور	۵-۱۰-۷-۶	NEG	۷-۶-۷-۶
۳۰۲ENCO	۶-۱۰-۷-۶	دستور	۶-۱۰-۷-۶	INC	۸-۶-۷-۶
۳۰۲SEL	۷-۱۰-۷-۶	دستور	۷-۱۰-۷-۶	DEC	۹-۶-۷-۶
۳۰۴MUX	۸-۱۰-۷-۶	دستور	۸-۱۰-۷-۶	ABS	۱۰-۶-۷-۶
۳۰۴DEMUX	۹-۱۰-۷-۶	دستور	۹-۱۰-۷-۶	MIN	۱۱-۶-۷-۶
۳۰۵Shift and rotate	۱۱-۷-۶	دستورهای	۱۱-۷-۶	MAX	۱۲-۶-۷-۶
۳۰۶SHR	۱-۱۱-۷-۶	دستور	۱-۱۱-۷-۶	LIMIT	۱۳-۶-۷-۶
۳۰۶SHL	۲-۱۱-۷-۶	دستور	۲-۱۱-۷-۶	SQR	۱۴-۶-۷-۶
۳۰۷ROR	۳-۱۱-۷-۶	دستور	۳-۱۱-۷-۶	SQRT	۱۵-۶-۷-۶
۳۰۸ROL	۴-۱۱-۷-۶	دستور	۴-۱۱-۷-۶	LN	۱۶-۶-۷-۶
۳۰۸	۸-۶	مثالهای برنامهنویسی	۸-۶	EXP	۱۷-۶-۷-۶
	۱-۸-۶	پیش نیاز برنامهنویسی در	۱-۸-۶	SIN	۱۸-۶-۷-۶
۳۰۹OB20	بلوک			COS	۱۹-۶-۷-۶
۳۱۰OB	۲-۸-۶	برنامهنویسی در بلوکهای	۲-۸-۶	TAN	۲۰-۶-۷-۶
۳۳۳FB	۳-۸-۶	برنامهنویسی در بلوک	۳-۸-۶	ASIN	۲۱-۶-۷-۶
۳۴۷FC	۴-۸-۶	برنامهنویسی در بلوک	۴-۸-۶	ACOS	۲۲-۶-۷-۶

۴۴۴	۱-۱-۴-۹	ماژول CPU
۴۴۵	۲-۱-۴-۹	ماژول PM
۴۴۶	۳-۱-۴-۹	ماژول PS
۴۴۷	۴-۱-۴-۹	ماژول ورودی دیجیتال
۴۴۷	۵-۱-۴-۹	ماژول خروجی دیجیتال
۴۴۸	۲-۴-۹	CPU S7-1500 استفاده از نمایشگر
۴۴۸	۱-۲-۴-۹	بافر تشخیص عیب
	۲-۲-۴-۹	نمایش آلامهای فعال در
۴۴۹	۳-۴-۹	CPU S7-1500 نمایشگر
۴۵۰	۳-۴-۹	استفاده از نرم افزار STEP 7
۴۵۰	۱-۳-۴-۹	سمبول ها
	۴۵۰	سمبول های نشان دهنده وضعیت فعلی
	۴۵۱	سمبول های نشان دهنده وضعیت مقایسه
	۴۵۲	سمبول های نشان دهنده حالت های کاری
۴۵۲	۲-۳-۴-۹	بافر تشخیص عیب CPU
	۳-۳-۴-۹	عیب یابی CPU از طریق
۴۵۴	۴-۴-۹	دستگاه های در دسترس
	۴۵۸	عیب یابی سیستم با استفاده از Web server
۴۵۸	۱-۴-۴-۹	فعال سازی Web server
۴۶۱	۲-۴-۴-۹	دسترسی به Web server
۴۶۲	۳-۴-۴-۹	وارد شدن به Web server
۴۶۷	۵-۴-۹	عیب یابی به کمک دستگاه HMI
	۱-۵-۴-۹	پیکربندی عیب یابی سیستم
۴۶۷	۲-۵-۴-۹	(System diagnostics)
	۴۷۱	شبیه سازی
	۴۷۱	System diagnostics view
	۳-۵-۴-۹	حالت های مختلف نمایش
	۴۷۳	اطلاعات در
	۴۷۳	HMI diagnostics view
	۴-۵-۴-۹	شخص تشخیص و عیب یابی
۴۷۶	۵-۵-۴-۹	سیستم
	۵-۵-۴-۹	پیکربندی حافظت دسترسی برای
۴۷۹	۴-۹	System diagnostics indicator

بخش ۳ - قابلیت های ویژه سیستم

۴۸۵ S7-1500 اتوماسیون

۴۸۷	۱۰	امکانات حفاظتی
۴۸۹	۱۰	امکانات حفاظتی CPU S7-1500
۴۹۰	۱۰	حافظت دسترسی

۳۴۸	۹-۶	دسترسی به اطلاعات برنامه کاربر
-----	-----	--------------------------------

۳۵۱ بلوک های داده

۳۵۳	۷-۱	انواع بلوک های داده
۳۵۳	۷-۱-۱	بلوک داده سراسری
۳۵۳	۷-۱-۱-۱	ایجاد بلوک داده سراسری
۳۵۴	۷-۱-۱-۲	محیط بلوک های داده سراسری
۳۵۴	۷-۱-۱-۳	برخی نوع داده های مهم در بلوک های داده سراسری
۳۵۹	۷-۱-۲	بلوک داده آرایه ای
۳۶۵	۷-۱-۲-۱	ایجاد بلوک داده آرایه ای
۳۶۶	۷-۱-۳	بلوک داده اختصاصی
۳۶۸	۷-۱-۳-۱	ایجاد بلوک داده اختصاصی
۳۶۹	۷-۲	مثال کاربردی

۳۷۷ آپلود و دانلود

۳۷۹	۸-۱	مقدمه
۳۷۹	۸-۲	عملیات دانلود
۴۲۴	۸-۳	عملیات آپلود
۴۲۷	۸-۴	آشکارسازی سخت افزاری
۴۲۹	۸-۵	جدول های Force و Watch
۴۲۹	۸-۱-۵	جدول Watch
۴۳۰	۸-۲-۵	جدول Force
۴۳۳	۸-۱-۲-۵	توقف عمل Force

۴۳۵ عیب یابی

۹-۱	۹-۱	عیب یابی سیستم اتوماسیون
۹-۱	۹-۱-۱	SIMATIC S7-1500
۹-۱-۱	۹-۱-۱-۱	عیب یابی با استفاده از چراغ های LED
۹-۱-۱-۱	۹-۱-۱-۲	تعییه شده روی سخت افزار
۹-۱-۱-۲	۹-۱-۱-۳	عیب یابی با استفاده از نمایشگر
۹-۱-۱-۳	۹-۱-۱-۴	CPU S7-1500
۹-۱-۱-۴	۹-۱-۱-۵	عیب یابی با استفاده از نرم افزار STEP 7
۹-۱-۱-۵	۹-۱-۱-۶	Web server
۹-۱-۱-۶	۹-۱-۱-۷	عیب یابی با استفاده از
۹-۱-۱-۷	۹-۱-۱-۸	کمک دستگاه HMI
۹-۱-۱-۸	۹-۱-۱-۹	حالت های خطای قابل شناسایی
۹-۱-۱-۹	۹-۱-۱-۱۰	تنظیم و پیکربندی آلامه
۹-۱-۱-۱۰	۹-۱-۱-۱۱	۹-۱-۱-۱۱
۹-۱-۱-۱۱	۹-۱-۱-۱۲	تشریح روش های عیب یابی سیستم
۹-۱-۱-۱۲	۹-۱-۱-۱۳	اتوماسیون S7-1500
۹-۱-۱-۱۳	۹-۱-۱-۱۴	استفاده از چراغ های LED
۹-۱-۱-۱۴	۹-۱-۱-۱۵	تعییه شده روی سخت افزار سیستم اتوماسیون

۱-۲-۱۲ پیش‌نیازهای وارد کردن پروژه	۴۹۰
۵۳۶ اولیه در STEP 7 به طور مستقیم	۱-۱-۱۰ تنظیم حفاظت دسترسی
۲-۲-۱۲ پیش‌نیازهای آماده‌سازی پروژه اولیه	۱-۱-۱۰ با استفاده از نمایشگر
۵۳۶ Migration Tool	۴۹۳ CPU S7-1500
۳-۱-۱۲ تهیه فایل Migration	۳-۱-۱۰ پیکربندی حفاظت دسترسی
۵۳۷ مراحل انجام عملیات انتقال پروژه	۴۹۴ CPU S7-1500 برای نمایشگر
۴-۱-۱۲ وارد کردن پروژه اولیه	۲-۱-۱۰ حفاظت در برابر دسترسی به
۵۳۹ بررسی فایل log	۴۹۵ بلوک‌های برنامه‌نویسی
۲-۴-۱۲ تصحیح پروژه انتقال یافته	۱-۲-۱-۱۰ پیکربندی حفاظت در برابر دسترسی به بلوک‌های برنامه‌نویسی
۴-۴-۱۲ انتخاب سخت‌افزار مناسب در صورت فقدان نمونه مشابه در نرم‌افزار STEP 7	۴۹۵ باز کردن بلوک‌های حفاظت شده از طریق وارد کردن کلمه عبور
۵۴۵ F	۴۹۷ ۳-۲-۱-۱۰ حذف حفاظت دسترسی به بلوک برنامه‌نویسی
فصل ۱۳- قابلیت Trace	۵۰۰ ۳-۱-۱۰ حفاظت در برابر کپی
۵۴۷ ۱-۱۳ قابلیت Trace	۱-۳-۱-۱۰ پیکربندی حفاظت در برابر کپی برای یک بلوک
۵۴۹ ۱-۱-۱۳ نحوه عملکرد قابلیت Trace	۵۰۰ ۲-۳-۱-۱۰ حذف حفاظت در برابر کپی از روی یک بلوک
۵۵۰ ۲-۱-۱۳ ویرایشگر Trace	۵۰۲ ۴-۱-۱۰ حفاظت از طریق قفل کردن CPU
۵۵۵ ۳-۱-۱۳ کار با قابلیت Trace	
۴-۱-۱۳ ذخیره‌سازی نمودار منحنی به عنوان یک فایل تصویری	
۵۶۸ F	
فصل ۱۴- عملیات مقایسه و فهرست	
۵۷۱ Cross reference	
۱-۱۴ عملیات مقایسه	۵۰۳ فصل ۱۱- قابلیت Device Proxy
۵۷۳ ۱-۱-۱۴ انواع عملیات مقایسه	۱-۱-۱۱ ۱-۱-۱۱ قابلیت Device Proxy
۵۷۳ ۲-۱-۱۴ ویرایشگر مقایسه	۱-۱-۱۱ مراحل ایجاد یک
۵۷۸ ۲-۱۴ اجرای عملیات مقایسه	۵۰۵ Device Proxy PLC
۵۷۸ ۱-۲-۱۴ انجام یک مقایسه آنلاین/آفلاین	۲-۱-۱۱ سیستم‌های اتوماسیون پشتیبانی شده
۵۸۰ ۲-۲-۱۴ انجام یک مقایسه آفلاین/آفلاین	۵۰۵ Device Proxy توسط قابلیت
۵۸۲ ۳-۲-۱۴ مقایسه با جزئیات	۳-۱-۱۱ ۳-۱-۱۱ پیش‌نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
۵۸۳ ۴-۲-۱۴ سنکرون‌سازی اشیای غیر مشابه	۵۰۶ ۴-۱-۱۱ ۴-۱-۱۱ محدودیت‌های Device Proxy
۵۸۶ ۵-۲-۱۴ به روزرسانی نتایج مقایسه	۵۰۷ ۲-۱-۱۱ ۲-۱-۱۱ اجرای قابلیت Device Proxy
۵۸۶ ۳-۱۴ فهرست Cross reference	
۱-۳-۱۴ نحوه دسترسی به فهرست	
۵۸۶ Cross reference	
واژه‌نامه	
۵۸۹ F	
۵۹۱ واژگان اختصاری	
۵۹۳ واژه‌نامه لاتین	
۵۹۷ واژه‌نامه فارسی	
فصل ۱۲- انتقال پروژه از نرم‌افزارهای قدیمی به نسخه‌های جدید	
۵۳۳ F	
۱-۱۲ عملیات انتقال یک پروژه	۱-۱-۱۲ ۱-۱-۱۲ عملیات انتقال پروژه
۵۳۵ ۱-۱-۱۲ مراحل عملیات انتقال پروژه	۵۳۵ ۲-۱۲ پیش‌نیازهای اجرای عملیات انتقال پروژه