

از مجموعه کتاب‌های مثلث نارنجی

راهنمای جامع

تحلیل مکانیکی به کمک نرم‌افزار

# Abaqus

دکتر محمد مهدی درویشی  
مهندس یوسف طراز جمشیدی  
مهندس محمد صالحی  
مهندس رابعه رزمجویی

همراه شامله  
DVD

- ◀ نسخه کامل و بدون محدودیت نرم‌افزار Abaqus 6.10
- ◀ مجموعه کامل Help نرم‌افزار Abaqus 6.10
- ◀ فایل‌های ورودی و اسکریپت‌ها به زبان Python



۵۳	۳-۲-۲ ابزار رسم دایره .....
۵۳	۴-۲-۲ ابزار رسم مستطیل .....
۵۳	۵-۲-۲ ابزار رسم بیضی .....
۵۳	۶-۲-۲ ابزار رسم کمان .....
۵۴	۷-۲-۲ ابزار گرد کردن گوشه ها .....
۵۴	۸-۲-۲ ابزار ایجاد منحنی Spline .....
۵۴	۹-۲-۲ ابزار Undo & Redo .....
۵۵	۱۰-۲-۲ ابزار پاک کردن ترسیم .....
۵۵	۱۱-۲-۲ ابزار ذخیره سازی ترسیم .....
۵۵	۱۲-۲-۲ ابزار اضافه کردن یک ترسیم .....
۵۷	۱۳-۲-۲ مجموعه ابزار خطوط ساختار .....
	۱۴-۲-۲ مجموعه ابزار تبدیل خطوط ساختار و معمولی به یکدیگر .....
۵۸	۱۵-۲-۲ ابزار سایه سازی .....
	۱۶-۲-۲ مجموعه ابزار مدیریت خطوط و کمان ها .....
۶۱	۱۷-۲-۲ مجموعه ابزار انتقال ترسیم .....
۶۳	۱۸-۲-۲ ابزار مشابه سازی .....
۶۴	۱۹-۲-۲ قیدها .....
۷۱	۲۰-۲-۲ ابزار Reset View .....
۷۱	۲۱-۲-۲ تنظیمات محیط Sketch .....
۷۴	۳-۲ مدیریت Sketch .....

### فصل ۳

#### مدل سازی سه بعدی در ماژول Part.... ۷۷

۸۰	۱-۳ مقدمه .....
۸۰	۲-۳ ایجاد یک مدل Part .....
۸۱	۱-۲-۳ مثال اول .....
۸۱	۲-۲-۳ مثال دوم .....
۸۳	۳-۲-۳ مثال سوم .....
۸۳	۴-۲-۳ مثال چهارم .....
۸۴	۵-۲-۳ مثال پنجم .....
۸۵	۶-۲-۳ مثال ششم .....
۸۵	۷-۲-۳ مثال هفتم .....
۸۶	۸-۲-۳ مثال هشتم .....

۱۳	دییاجه .....
----	--------------

۱۵	مقدمه .....
----	-------------

### بخش ۱

۲۳	آموزش مقدماتی و متوسط .....
----	-----------------------------

### فصل ۱

#### آشنایی با محیط نرم افزار

۲۵	Abaqus .....
----	--------------

۲۸	۱-۱ مقدمه .....
۲۸	۲-۱ ورود به محیط نرم افزار .....
۲۹	۱-۲-۱ گزینه With Standard/Explicit Model .....
۲۹	۲-۲-۱ گزینه With CFD Model .....
۲۹	۳-۲-۱ گزینه Open Database .....
۲۹	۴-۲-۱ گزینه Run Script .....
۲۹	۵-۲-۱ گزینه Start Tutorial .....
۳۰	۳-۱ معرفی اجزای پنجره اصلی نرم افزار .....
۳۰	۱-۳-۱ نوار عنوان .....
۳۰	۲-۳-۱ نوار ابزار .....
۳۱	۳-۳-۱ نوار ماژول ها .....
۳۲	۴-۳-۱ جعبه ابزار .....
۳۳	۵-۳-۱ خط فرمان .....
۳۴	۶-۳-۱ درخت مدل سازی (Model Tree) .....
۳۴	۷-۳-۱ پنجره نمایش .....
۳۵	۸-۳-۱ پنجره اعلان .....
۳۶	۹-۳-۱ نوار منو (Menu Bar) .....

### فصل ۲

#### ایجاد ترسیم دوبعدی در

۴۷	ماژول Sketch .....
----	--------------------

۵۰	۱-۲ مقدمه .....
۵۰	۲-۲ ایجاد یک ترسیم در محیط Sketch .....
۵۲	۱-۲-۲ ابزار رسم نقطه .....
۵۲	۲-۲-۲ ابزار رسم خط .....

۱۱۱	۲-۸-۳	بچ کردن زوایا (Create Chamfer).....
۱۱۲	۹-۳	ویرایش مدل.....
۱۱۴	۱۰-۳	حذف کردن مدل.....
۱۱۴	۱۱-۳	دسته ابزارهای Partition.....
۱۱۴	۱-۱۱-۳	تقسیم بندی یک لبه.....
۱۱۵	۲-۱۱-۳	تقسیم بندی صفحه.....
۱۱۸	۳-۱۱-۳	تقسیم بندی یک حجم.....
۱۲۳	۱۲-۳	مجموعه ابزار Datum.....
۱۲۴	۱-۱۲-۳	ایجاد نقاط کمکی.....
۱۲۷	۲-۱۲-۳	ایجاد محورهای کمکی.....
۱۲۹	۳-۱۲-۳	ایجاد صفحات کمکی.....

## فصل ۴

### تعریف خواص مدل در ماژول

#### Property.....۱۳۱

۱۳۴	۱-۴	مقدمه.....
۱۳۴	۲-۴	ایجاد ماده.....
۱۳۵	۱-۲-۴	منوی General.....
۱۳۶	۲-۲-۴	منوی Mechanical.....
۱۳۷	۳-۲-۴	منوی Thermal.....
۱۳۷	۴-۲-۴	منوی Other.....
۱۳۸	۵-۲-۴	پنجره مدیریت تعریف مواد.....
۱۳۸	۳-۴	ایجاد یک مقطع (Create Section).....
۱۳۹	۱-۳-۴	مدیریت مقاطع.....
۱۳۹	۴-۴	نسبت دادن یک مقطع به مدل.....
۱۴۰	۱-۴-۴	مدیریت Section Assignment.....
۱۴۰	۵-۴	ایجاد لایه های کامپوزیت.....
۱۴۱	۶-۴	ایجاد پروفیل.....
۱۴۱	۱-۶-۴	پروفیل نوع Box.....
۱۴۱	۲-۶-۴	پروفیل نوع Pipe.....
۱۴۲	۳-۶-۴	پروفیل نوع Circular.....
۱۴۲	۴-۶-۴	پروفیل نوع Rectangular.....
۱۴۲	۵-۶-۴	پروفیل نوع Hexagonal.....
۱۴۲	۶-۶-۴	پروفیل نوع Trapezoidal.....
۱۴۳	۷-۶-۴	پروفیل نوع I.....
۱۴۴	۸-۶-۴	پروفیل نوع L.....
۱۴۴	۹-۶-۴	پروفیل نوع T.....
۱۴۴	۱۰-۶-۴	پروفیل نوع Arbitrary.....
۱۴۴	۱۱-۶-۴	پنجره مدیریت پروفیل ها.....
۱۴۴	۷-۴	ایجاد Skin.....

۸۷	۹-۲-۳	مثال نهم.....
۸۷	۱۰-۲-۳	مثال دهم.....
۸۷	۱۱-۲-۳	مثال یازدهم.....
۸۹	۱۲-۲-۳	مثال دوازدهم.....
۹۰	۳-۳	پنجره مدیریت Part.....
۹۰	۴-۳	ایجاد یک مدل Solid.....
	۱-۴-۳	روش حجم دادن به یک مقطع در
۹۰		راستای بردار نرمال (Extrude).....
	۲-۴-۳	روش حجم دادن به یک مقطع از
۹۲		طریق دوران (Revolve).....
	۳-۴-۳	روش حجم دادن به یک مقطع در
۹۲		طول یک مسیر (Sweep).....
	۴-۴-۳	روش حجم دادن به فضای بین
۹۳		دو مقطع (Loft).....
۹۴	۵-۴-۳	روش تبدیل Shell به Solid.....
۹۴	۵-۳	ایجاد یک مدل Shell.....
	۱-۵-۳	روش عمق دادن به یک
۹۴		ترسیم خطی (Extrude).....
	۲-۵-۳	روش دوران یک
۹۵		ترسیم خطی (Revolve).....
	۳-۵-۳	روش عبور دادن یک خط در
۹۵		طول یک مسیر (Sweep).....
	۴-۵-۳	روش عمق دادن به فضای بین
۹۶		دو ترسیم خطی (Loft).....
۹۶	۵-۵-۳	روش تبدیل مستقیم (Planar).....
۹۷	۶-۵-۳	روش تبدیل مدل Solid به Shell.....
۹۷	۷-۵-۳	پاک کردن یک صفحه.....
۹۸	۶-۳	ایجاد یک مدل Wire.....
۹۸	۱-۶-۳	روش Planar.....
۹۸	۲-۶-۳	روش نقطه به نقطه (Point to Point).....
۱۰۰	۳-۶-۳	گرد کردن زاویه خطوط.....
۱۰۰	۷-۳	برش دادن مدل.....
۱۰۱	۱-۷-۳	روش Extrude.....
۱۰۲	۲-۷-۳	روش Revolve.....
۱۰۳	۳-۷-۳	روش Sweep.....
۱۰۶	۴-۷-۳	روش Loft.....
۱۰۷	۵-۷-۳	ابزار Circular Hole.....
۱۰۹	۸-۳	ویرایش زوایا.....
۱۰۹	۱-۸-۳	گرد کردن زوایا.....

۱۷۲	۲-۷ انواع برهم کنش (Interaction)
۱۷۳	۳-۷ تعریف برهم کنش
۱۷۳	۱-۳-۷ پنجره مدیریت برهم کنش
۱۷۴	۴-۷ مشخص کردن خصوصیات برهم کنش
	۱-۴-۷ پنجره مدیریت خصوصیات
۱۷۵	برهم کنش
۱۷۵	۵-۷ قیدها در ماژول Interaction
۱۷۵	۱-۵-۷ نحوه قیدگذاری
۱۷۷	۲-۵-۷ پنجره مدیریت قیود
۱۷۷	۶-۷ ایجاد رابط
۱۷۸	۷-۷ ایجاد یک Connector Section
۱۷۹	۱-۷-۷ گزینه Assembled/Complex
۱۷۹	۲-۷-۷ گزینه Basic
۱۷۹	۳-۷-۷ گزینه MPC
۱۷۹	۴-۷-۷ پنجره مدیریت Connector Section
۱۷۹	۸-۷ نسبت دادن رابط
	۱-۸-۷ پنجره مدیریت
۱۷۹	Connector Assignment
۱۸۰	۹-۷ ایجاد ترسیم سیمی در ماژول Interaction
۱۸۰	۱-۹-۷ ویرایش ترسیم سیمی
۱۸۱	۱۰-۷ نقطه مبنا (Reference Point)

## فصل ۸ اعمال بار و اثرات خارجی در

۱۸۳	Load
۱۸۶	۱-۸ مقدمه
۱۸۶	۲-۸ ایجاد یک Load
۱۸۷	۱-۲-۸ پنجره مدیریت Load
	۳-۸ اعمال شرایط مرزی
۱۸۷	(Boundary Condition)
۱۸۹	۱-۳-۸ پنجره مدیریت شرایط مرزی
۱۸۹	۴-۸ میدان‌های از پیش تعریف شده

۱۹۱	Mesh
۱۹۴	۱-۹ مقدمه
۱۹۴	۲-۹ دانه‌بندی قطعه (Seed Part)
	۱-۲-۹ پاک کردن دانه‌بندی قطعه
۱۹۵	(Delete Part Seed)
۱۹۵	۳-۹ دانه‌بندی لبه (Seed Edge)

۱۴۵	۱-۷-۴ پنجره مدیریت Skin
۱۴۵	۸-۴ ایجاد میله‌های تقویتی
۱۴۵	۱-۸-۴ پنجره مدیریت Stringer

## فصل ۵ مونتاژ قطعات در ماژول

۱۴۷	Assembly
۱۵۰	۱-۵ مقدمه
۱۵۰	۲-۵ ایجاد نمونه (Instance Part)
۱۵۱	۳-۵ مشابه‌سازی
۱۵۱	۱-۳-۵ مشابه‌سازی خطی
۱۵۲	۲-۳-۵ مشابه‌سازی شعاعی
۱۵۳	۴-۵ جابه‌جایی مدل
۱۵۳	۱-۴-۵ انتقال خطی (Translate Instance)
۱۵۴	۲-۴-۵ انتقال چرخشی (Rotate Instance)
۱۵۴	۵-۵ ایجاد قیود
	۱-۵-۵ روش صفحات موازی
۱۵۴	(Parallel Face)
۱۵۶	۲-۵-۵ روش Face to Face
۱۵۸	۳-۵-۵ روش لبه‌های موازی
۱۵۸	۴-۵-۵ روش Edge To Edge
۱۵۹	۵-۵-۵ روش هم محوری
۱۵۹	۶-۵-۵ روش نقطه مشترک

## فصل ۶ تعریف نوع تحلیل در ماژول Step

۱۶۱	Step
۱۶۴	۱-۶ مقدمه
۱۶۴	۲-۶ ایجاد Step
۱۶۶	۱-۲-۶ پنجره مدیریت Step
	۳-۶ تعریف خروجی مسئله
۱۶۶	(Create Field Output)
۱۶۷	۱-۳-۶ پنجره مدیریت Field Output
	۴-۶ ایجاد تاریخچه خروجی
۱۶۸	(Create History Output)
۱۶۸	۱-۴-۶ پنجره مدیریت History Output

## فصل ۷ تعریف برهم کنش در

۱۶۹	Interaction
۱۷۲	۱-۷ مقدمه

۲۲۰.....	۶-۲-۱۱ درخواست خروجی	۱۹۶.....	۴-۹ ابزار Assign Mesh Contols
۲۲۰.....	۳-۱۱ ساختار کلی فایل ورودی تحلیل	۱۹۷.....	۱-۴-۹ مش شش وجهی
۲۲۱.....	۱-۳-۱۱ خطوط دستور	۱۹۸.....	۲-۴-۹ مش شش وجهی غالب
۲۲۲.....	۲-۳-۱۱ خطوط داده	۱۹۸.....	۳-۴-۹ مش هرمی (Tet)
۴-۱۱ مثال: ایجاد مدل سازه		۱۹۸.....	۴-۴-۹ مش با المان گوه‌ای (Wedge)
۲۲۲.....	خریای جرثقیل سقفی	۱۹۹.....	۵-۹ مش زدن قطعه
۲۲۳.....	۱-۴-۱۱ سیستم آحاد	۱۹۹.....	۱-۵-۹ مش زدن کل مدل (Mesh part)
۲۲۳.....	۲-۴-۱۱ دستگاه مختصات	۲۰۰.....	۲-۵-۹ پاک کردن مش ایجاد شده
۲۲۴.....	۳-۴-۱۱ مش بندی	۲۰۰.....	۳-۵-۹ مش زدن یک ناحیه
۲۲۴.....	۴-۴-۱۱ داده‌های مدل	۴-۵-۹ پاک کردن مش ناحیه‌ای	
۲۲۷.....	۵-۴-۱۱ داده‌های تاریخچه	۲۰۰.....	(Delete Region Mesh)
۲۳۲.....	۶-۴-۱۱ ارزیابی فایل ورودی	۲۰۰.....	۶-۹ نسبت دادن نوع المان
۲۳۴.....	۷-۴-۱۱ اجرای تحلیل	۲۰۱.....	۷-۹ کیفیت مش
۲۳۵.....	۸-۴-۱۱ نتایج		
۲۳۵.....	۹-۴-۱۱ پس پردازش		
۱۰-۴-۱۱ تحلیل مجدد با			
۲۴۰.....	Abaqus/Explicit		
۱۱-۴-۱۱ پس پردازش نتایج			
۲۴۲.....	تحلیل دینامیکی		
۱۲-۴-۱۱ مراحل مدل سازی با			
۲۴۳.....	Abaqus/CAE		
۲۴۳.....	۵-۱۱ جمع بندی		

**فصل ۱۰**

**اتمام تحلیل در ماژول Job..... ۲۰۳**

۲۰۶.....	۱-۱۰ مقدمه
۲۰۶.....	۲-۱۰ تعریف یک Job
۲۰۹.....	۱-۲-۱۰ دکمه Result
۲۱۰.....	۲-۲-۱۰ دکمه Kill و Continue
۳-۲-۱۰	گزینه‌های زیرین پنجره
۲۱۰.....	مدیریت Job
۲۱۰.....	۴-۲-۱۰ دکمه Monitor

**بخش ۲**

**آموزش پیشرفته ..... ۲۱۱**

**فصل ۱۱**

**آشنایی با روش برنامه نویسی**

**در Abaqus ..... ۲۱۳**

۲۱۶.....	۱-۱۱ مقدمه
۲۱۶.....	۱-۱-۱۱ پیش پردازش (Abaqus/CAE)
۲۱۷.....	۲-۱-۱۱ شبیه سازی
۳-۱-۱۱	پس پردازش
۲۱۸.....	۲-۱۱ اجزای مدل تحلیلی Abaqus
۱-۲-۱۱	هندسه گسسته سازی شده (مش)
۲۱۸.....	۲-۲-۱۱ خواص مقطع المان
۳-۲-۱۱	مدل ماده (خواص مواد)
۴-۲-۱۱	بارگذاری و شرایط مرزی
۵-۲-۱۱	نوع تحلیل

**فصل ۱۲**

**المان‌های محدود و اجسام صلب ... ۲۴۵**

۲۴۸.....	۱-۱۲ مقدمه
۲۴۸.....	۲-۱۲ المان‌های محدود
۲۴۸.....	۱-۲-۱۲ توصیف المان‌ها
۲۵۲.....	۲-۲-۱۲ المان‌های محیط پیوسته
۲۵۵.....	۳-۲-۱۲ المان‌های پیوسته
۲۵۸.....	۴-۲-۱۲ المان‌های تیر
۲۶۰.....	۵-۲-۱۲ المان‌های خرپا
۲۶۱.....	۳-۱۲ اجسام صلب
۱-۳-۱۲	استفاده از مدل اجسام صلب
۲۶۲.....	۲-۳-۱۲ اجزای جسم صلب
۲۶۳.....	۳-۳-۱۲ المان‌های صلب
۲۶۵.....	۴-۱۲ جمع بندی

**فصل ۱۳**

**المان‌های جامد محیط پیوسته ..... ۲۶۷**

۲۷۰.....	۱-۱۳ مقدمه
----------	------------

۳۱۴.....	۱۴-۴-۲ ایجاد جهات مادی دلخواه.....
۳۱۶.....	۱۴-۵ انتخاب المان‌های پوسته.....
۳۱۷.....	۱۴-۶ مثال: صفحه مورب.....
۳۱۷.....	۱۴-۶-۱ دستگاه مختصات.....
۳۱۸.....	۱۴-۶-۲ طراحی مش.....
۳۱۸.....	۱۴-۶-۳ پیش‌پردازش - ایجاد مدل.....
۳۱۸.....	۱۴-۶-۴ بررسی فایل ورودی.....
	۱۴-۶-۵ بررسی فایل ورودی -
۳۲۱.....	داده‌های تاریخچه.....
۳۲۲.....	۱۴-۶-۶ اجرای تحلیل.....
۳۲۲.....	۱۴-۶-۷ نتایج.....
۳۲۳.....	۱۴-۶-۸ پس‌پردازش.....
۳۲۷.....	۱۴-۶-۹ مدل‌سازی با Abaqus/CAE.....
۳۲۹.....	۱۴-۷ جمع‌بندی.....

## فصل ۱۵

### المان‌های تیر..... ۳۳۱

۳۳۴.....	۱۵-۱ مقدمه.....
۳۳۴.....	۱۵-۲ هندسه سطح مقطع تیر.....
۳۳۵.....	۱۵-۲-۱ نقاط مقطع.....
۳۳۶.....	۱۵-۲-۲ جهت‌گیری سطح مقطع.....
۳۳۷.....	۱۵-۲-۳ انحنای المان تیر.....
۳۳۷.....	۱۵-۲-۴ آفست کردن گره در مقاطع تیر.....
۳۳۸.....	۱۵-۳ فرمولاسیون و انتگرال‌گیری.....
۳۳۹.....	۱۵-۳-۱ تغییر شکل برشی.....
۳۳۹.....	۱۵-۳-۲ پاسخ پیچشی تیر.....
۳۴۰.....	۱۵-۴ انتخاب المان تیر.....
۳۴۱.....	۱۵-۵ مثال: بالابر دستی.....
۳۴۲.....	۱۵-۵-۱ دستگاه مختصات.....
۳۴۲.....	۱۵-۵-۲ طراحی مش.....
۳۴۳.....	۱۵-۵-۳ پیش‌پردازش - ایجاد مدل.....
	۱۵-۵-۴ بررسی فایل ورودی -
۳۴۳.....	داده‌های مدل.....
	۱۵-۵-۵ بررسی فایل ورودی -
۳۴۷.....	داده‌های تاریخچه.....
۳۴۸.....	۱۵-۵-۶ اجرای تحلیل.....
۳۴۸.....	۱۵-۵-۷ پس‌پردازش.....
	۱۵-۵-۸ مراحل مدل‌سازی با
۳۵۰.....	Abaqus/CAE.....
۳۵۳.....	۱۵-۶ جمع‌بندی.....

۱۳-۱-۱.....	کتابخانه المان جامد در
۲۷۰.....	Abaqus/Standard.....
۱۳-۱-۲.....	کتابخانه المان جامد در
۲۷۰.....	Abaqus/Explicit.....
۱۳-۲.....	فرمولاسیون المانی و انتگرالی.....
۱۳-۲-۱.....	انتگرال‌گیری کامل.....
۱۳-۲-۲.....	انتگرال‌گیری کاهش‌یافته.....
۱۳-۲-۳.....	المان‌های مُد ناسازگار.....
۱۳-۲-۴.....	المان‌های هیبرید.....
۱۳-۳.....	انتخاب المان‌های محیط پیوسته.....
۱۳-۴.....	مثال: دسته اتصال.....
۱۳-۴-۱.....	دستگاه مختصات.....
۱۳-۴-۲.....	طراحی مش.....
۱۳-۴-۳.....	پیش‌پردازش - ایجاد مدل.....
۱۳-۴-۴.....	بررسی فایل ورودی - داده‌های مدل.....
۱۳-۴-۵.....	بررسی فایل ورودی -

۲۸۳.....	داده‌های تاریخچه.....
۲۸۵.....	۱۳-۴-۶ اجرای تحلیل.....
۲۸۶.....	۱۳-۴-۷ نتایج.....
۲۸۷.....	۱۳-۴-۸ پس‌پردازش.....
	۱۳-۴-۹ اجرای مجدد تحلیل با
۲۹۶.....	Abaqus/Explicit.....
۱۳-۴-۱۰.....	پس‌پردازش نتایج
۲۹۸.....	تحلیل دینامیکی.....
۱۳-۴-۱۱.....	مراحل مدل‌سازی با
۳۰۲.....	Abaqus/CAE.....
۱۳-۵.....	همگرایی مش.....
۱۳-۶.....	جمع‌بندی.....

## فصل ۱۴

### المان‌های پوسته..... ۳۰۷

۳۱۰.....	۱۴-۱ مقدمه.....
۳۱۰.....	۱۴-۲ هندسه المان.....
۳۱۰.....	۱۴-۲-۱ ضخامت پوسته و نقاط مقطع.....
۳۱۰.....	۱۴-۲-۲ نرمال پوسته و سطوح آن.....
۳۱۱.....	۱۴-۲-۳ انحنای اولیه پوسته.....
۳۱۱.....	۱۴-۲-۴ آفست کردن سطح مرجع.....
۳۱۲.....	۱۴-۳ فرمولاسیون پوسته - ضخیم یا نازک.....
۳۱۳.....	۱۴-۴ جهات مواد در پوسته‌ها.....
۳۱۴.....	۱۴-۴-۱ جهات مادی محلی پیش‌فرض.....

## فصل ۱۶

### تحلیل‌های دینامیکی خطی ..... ۳۵۵

۱۶-۱	مقدمه	۳۵۸
۱۶-۱-۱	فرکانس‌های طبیعی و شکل مُدها	۳۵۸
۱۶-۱-۲	روش جمع آثار	۳۵۹
۱۶-۲	استهلاک	۳۶۰
۱۶-۲-۱	تعریف استهلاک در	
	Abaqus/Standard	۳۶۱
۱۶-۲-۲	انتخاب مقدار استهلاک	۳۶۲
۱۶-۳	انتخاب المان	۳۶۲
۱۶-۴	طراحی مش برای مسائل دینامیکی	۳۶۲
۱۶-۵	مثال: بالابر دستی تحت	
	بارگذاری دینامیکی	۳۶۳
۱۶-۵-۱	اصلاح فایل ورودی- داده‌های مدل	۳۶۴
۱۶-۵-۲	اصلاح فایل ورودی-	
	داده‌های تاریخچه	۳۶۵
۱۶-۵-۳	اجرای تحلیل	۳۶۷
۱۶-۵-۴	نتایج	۳۶۷
۱۶-۵-۵	پس‌پردازش	۳۶۹
۱۶-۵-۶	مراحل مدل‌سازی	
	با Abaqus/CAE	۳۷۱
۱۶-۶	تأثیر تعداد مُدها	۳۷۲
۱۶-۷	تأثیر استهلاک	۳۷۲
۱۶-۸	مقایسه نتایج در حالت انتگرال‌گیری	
	زمانی مستقیم	۳۷۳
۱۶-۸-۱	اصلاحات مدل	۳۷۳
۱۶-۹	سایر تحلیل‌های دینامیکی	۳۷۵
۱۶-۱۰	جمع‌بندی	۳۷۶

## فصل ۱۸

### تحلیل‌های دینامیکی صریح ..... ۳۹۱

۱۸-۱	مقدمه	۳۹۴
۱۸-۲	مسائل مناسب برای تحلیل	
	به روش صریح	۳۹۴
۱۸-۳	روش‌های دینامیکی صریح	
	المان محدود	۳۹۵
۱۸-۴	تقسیم‌بندی زمانی خودکار و پایداری	۳۹۶
۱۸-۵	مثال: انتشار موج تنش در یک میله	۳۹۷
۱۸-۵-۱	مجموعه‌های گره و المان	۳۹۸
۱۸-۵-۲	بررسی فایل ورودی -	
	داده‌های مدل	۳۹۸
۱۸-۵-۳	بررسی فایل ورودی -	
	داده‌های تاریخچه	۴۰۰
۱۸-۵-۴	اجرای تحلیل	۴۰۱
۱۸-۵-۵	پس‌پردازش	۴۰۱
۱۸-۵-۶	مراحل مدل‌سازی با	
	Abaqus/CAE	۴۰۳
۱۸-۶	استهلاک نوسانات دینامیکی	۴۰۴
۱۸-۷	موازنه انرژی	۴۰۵
۱۸-۸	جمع‌بندی	۴۰۷

## فصل ۱۹

### مواد ..... ۴۰۹

۱۹-۱	مقدمه	۴۱۲
------	-------	-----

## فصل ۱۷

### تحلیل‌های غیر خطی ..... ۳۷۷

۱۷-۱	مقدمه	۳۸۰
۱۷-۱-۱	تحلیل‌های خطی	۳۸۰
۱۷-۲-۱	تحلیل‌های غیر خطی	۳۸۰
۱۷-۲	منشأ اثرات غیر خطی	۳۸۰
۱۷-۲-۱	اثر غیر خطی مادی	۳۸۱
۱۷-۲-۲	اثر شرایط مرزی غیر خطی	۳۸۱
۱۷-۳-۲	اثر غیر خطی هندسی	۳۸۱
۱۷-۳	حل مسائل غیر خطی	۳۸۲

## فصل ۲۰ تحلیل‌های چندمرحله‌ای و فرایندهای تحلیل ..... ۴۴۹

- ۴۵۲..... ۱-۲۰ مقدمه
- ۴۵۲..... ۲-۲۰ فرایندهای تحلیل عمومی
- ۴۵۲..... ۱-۲-۲۰ مفهوم زمان در تحلیل عمومی
- ۴۵۳..... ۲-۲۰ تعریف بارگذاری در تحلیل عمومی
- ۴۵۴..... ۳-۲۰ فرایندهای تحلیل خطی
- ۴۵۷..... ۴-۲۰ مثال: ارتعاش سیستم لوله‌کشی
- ۴۵۸..... ۱-۴-۲۰ بررسی فایل ورودی - داده‌های مدل
- ۴۵۹..... ۲-۴-۲۰ بررسی فایل ورودی - داده‌های تاریخچه
- ۴۶۰..... ۳-۴-۲۰ اجرای تحلیل
- ۴۶۱..... ۴-۴-۲۰ پس‌پردازش
- ۴۶۱..... ۵-۴-۲۰ مراحل مدل‌سازی با Abaqus/CAE
- ۴۶۲..... ۵-۲۰ اجرای مجدد تحلیل
- ۴۶۴..... ۱-۵-۲۰ تغییر در تحلیل
- ۴۶۵..... ۶-۲۰ مثال: ارتعاش سیستم لوله‌کشی با اجرای مجدد تحلیل
- ۴۶۵..... ۱-۶-۲۰ بررسی فایل ورودی - داده‌های مدل
- ۴۶۶..... ۲-۶-۲۰ بررسی فایل ورودی - داده‌های تاریخچه
- ۴۶۶..... ۳-۶-۲۰ اجرای تحلیل
- ۴۶۶..... ۴-۶-۲۰ پس‌پردازش نتایج تحلیل مجدد
- ۴۶۸..... ۵-۶-۲۰ مراحل مدل‌سازی با Abaqus/CAE
- ۴۶۸..... ۷-۲۰ جمع‌بندی

## فصل ۲۱ تماس ..... ۴۷۱

- ۴۷۴..... ۱-۲۱ مقدمه
- ۴۷۴..... ۲-۲۱ آشنایی با قابلیت مدل‌سازی تماس در Abaqus
- ۴۷۴..... ۳-۲۱ تعریف سطوح
- ۴۷۷..... ۴-۲۱ اندرکنش بین سطوح
- ۴۷۸..... ۵-۲۱ تعریف تماس در Abaqus/Standard

- ۴۱۲..... ۲-۱۹ تعریف مواد در Abaqus
- ۴۱۲..... ۳-۱۹ پلاستیسیته در مواد داکتیل
- ۴۱۳..... ۱-۳-۱۹ ویژگی‌های پلاستیسیته در مواد داکتیل
- ۴۱۳..... ۲-۳-۱۹ تعریف پلاستیسیته در Abaqus
- ۴۱۳..... ۴-۱۹ انتخاب المان برای مسائل الاستو-پلاستیک
- ۴۱۴..... ۵-۱۹ مثال: دسته اتصال همراه با پلاستیسیته
- ۴۱۵..... ۱-۵-۱۹ اصلاح فایل ورودی
- ۴۱۶..... ۲-۵-۱۹ اجرای فرایند تحلیل
- ۴۱۷..... ۳-۵-۱۹ پس‌پردازش
- ۴۱۸..... ۴-۵-۱۹ افزودن کار سختی به مدل ماده
- ۴۱۸..... ۵-۵-۱۹ اجرای تحلیل به همراه کار سختی
- ۴۱۹..... ۶-۵-۱۹ پس‌پردازش
- ۴۱۹..... ۷-۵-۱۹ مراحل مدل‌سازی با Abaqus/CAE
- ۴۲۱..... ۶-۱۹ مثال: صفحه تقویت‌شده تحت بارگذاری انفجاری
- ۴۲۲..... ۱-۶-۱۹ بررسی فایل ورودی - داده‌های مدل
- ۴۲۳..... ۲-۶-۱۹ بررسی فایل ورودی - داده‌های تاریخچه
- ۴۲۵..... ۳-۶-۱۹ خروجی
- ۴۲۷..... ۴-۶-۱۹ پس‌پردازش
- ۴۲۷..... ۵-۶-۱۹ مراحل مدل‌سازی با Abaqus/CAE
- ۴۳۰..... ۶-۶-۱۹ بررسی مجدد تحلیل
- ۴۳۱..... ۷-۱۹ هایپراالاستیسیته
- ۴۳۵..... ۸-۱۹ مثال: پایه هایپراالاستیک متقارن محوری
- ۴۳۸..... ۱-۸-۱۹ بررسی فایل ورودی - داده‌های مدل
- ۴۳۸..... ۲-۸-۱۹ بررسی فایل ورودی - داده‌های تاریخچه
- ۴۴۰..... ۳-۸-۱۹ اجرای تحلیل
- ۴۴۲..... ۴-۸-۱۹ نتایج
- ۴۴۳..... ۵-۸-۱۹ پس‌پردازش
- ۴۴۵..... ۶-۸-۱۹ مراحل مدل‌سازی با Abaqus/CAE
- ۴۴۶..... ۹-۱۹ طراحی مش برای تغییر شکل‌های بزرگ
- ۴۴۷..... ۱۰-۱۹ جمع‌بندی

۲۱-۱۱-۴ بررسی فایل ورودی -	۲۱-۶ نکات مهم مدل سازی سطوح صلب
۵۱۱ ..... داده های تاریخچه	۴۸۱ ..... در Abaqus/Standard
۲۱-۱۱-۵ اجرای تحلیل	۲۱-۷ مثال دوبعدی با Abaqus/Standard:
۲۱-۱۱-۶ پس پردازش	۴۸۲ ..... فرم دهی ناودانی
۲۱-۱۱-۷ مراحل مدل سازی با Abaqus/CAE	۲۱-۷-۱ بررسی فایل ورودی -
۲۱-۱۱-۸ اجرای مجدد تحلیل همراه	۴۸۴ ..... داده های مدل
۲۱-۱۲ فیلتر کردن خروجی	۲۱-۷-۲ تعریف تماس
۲۱-۱۲ سازگاری میان Abaqus/Explicit	۲۱-۷-۳ بررسی فایل ورودی -
۲۱-۱۳ جمع بندی	۴۸۷ ..... داده های تاریخچه
	۲۱-۷-۴ اجرای تحلیل
	۲۱-۷-۵ اشکال یابی تحلیل های تماسی
	۴۹۱ ..... در Abaqus/Standard
	۲۱-۷-۶ پس پردازش
	۲۱-۷-۷ مراحل مدل سازی
	۴۹۳ ..... با Abaqus/CAE
	۲۱-۸ مثال سه بعدی با Abaqus/Standard:
	۲۲-۱ برش اتصال لب به لب
	۲۲-۱-۸ بررسی فایل ورودی -
	۴۹۷ ..... داده های مدل
	۲۲-۸-۲ تعریف تماس
	۲۲-۸-۳ بررسی فایل ورودی -
	۴۹۹ ..... داده های تاریخچه
	۲۱-۸-۴ اجرای تحلیل
	۲۱-۸-۵ پس پردازش
	۲۱-۸-۶ مراحل مدل سازی
	۵۰۱ ..... با Abaqus/CAE
	۲۱-۹ تعریف تماس در Abaqus/Explicit
	۲۱-۱۰ ملاحظات مدل سازی تماس
	۵۰۴ ..... در Abaqus/Explicit
	۲۱-۱۱ مثال: آزمایش برخورد
	۵۰۶ ..... برد الکترونیکی
	۲۱-۱۱-۱ دستگاه مختصات
	۲۱-۱۱-۲ بررسی فایل ورودی -
	۵۰۸ ..... داده های مدل
	۲۱-۱۱-۳ تعریف تماس
	۵۱۱ ..... ۲۱-۱۱-۴

## فصل ۲۲

### تحلیل های شبه استاتیکی به کمک

#### Abaqus/Explicit ..... ۵۲۵

۲۲-۱ مقدمه	۵۲۸
۲۲-۲ توصیف پدیده شبه استاتیکی صریح	۵۲۸
۲۲-۳ آهنگ بارگذاری	۵۲۹
۲۲-۳-۱ منحنی های اندازه هموار	۵۲۹
۲۲-۳-۲ مسائل سازه ای	۵۳۰
۲۲-۳-۳ مسائل شکل دهی فلزات	۵۳۰
۲۲-۴ مقیاس جرمی	۵۳۱
۲۲-۵ بالانس انرژی	۵۳۲
۲۲-۶ مثال: فرم دهی ناودانی	۵۳۳
۲۲-۶-۱ پیش پردازش - اجرای مجدد	۵۳۳
۲۲-۶-۲ تحلیل فرم دهی - تلاش دوم	۵۳۷
۲۲-۶-۳ روش های افزایش سرعت تحلیل	۵۴۱
۲۲-۶-۴ تحلیل بازگشت ارتجاعی	۵۴۳
۲۲-۶-۵ مراحل مدل سازی	۵۴۵
۲۲-۷ جمع بندی	۵۴۶
	۲۲-۷-۱
	۲۲-۷-۲
	۲۲-۷-۳
	۲۲-۷-۴
	۲۲-۷-۵
	۲۲-۷-۶
	۲۲-۷-۷
	۲۲-۷-۸
	۲۲-۷-۹
	۲۲-۷-۱۰
	۲۲-۷-۱۱
	۲۲-۷-۱۲
	۲۲-۷-۱۳
	۲۲-۷-۱۴
	۲۲-۷-۱۵
	۲۲-۷-۱۶
	۲۲-۷-۱۷
	۲۲-۷-۱۸
	۲۲-۷-۱۹
	۲۲-۷-۲۰
	۲۲-۷-۲۱
	۲۲-۷-۲۲
	۲۲-۷-۲۳
	۲۲-۷-۲۴
	۲۲-۷-۲۵
	۲۲-۷-۲۶
	۲۲-۷-۲۷
	۲۲-۷-۲۸
	۲۲-۷-۲۹
	۲۲-۷-۳۰
	۲۲-۷-۳۱
	۲۲-۷-۳۲
	۲۲-۷-۳۳
	۲۲-۷-۳۴
	۲۲-۷-۳۵
	۲۲-۷-۳۶
	۲۲-۷-۳۷
	۲۲-۷-۳۸
	۲۲-۷-۳۹
	۲۲-۷-۴۰
	۲۲-۷-۴۱
	۲۲-۷-۴۲
	۲۲-۷-۴۳
	۲۲-۷-۴۴
	۲۲-۷-۴۵
	۲۲-۷-۴۶
	۲۲-۷-۴۷
	۲۲-۷-۴۸
	۲۲-۷-۴۹
	۲۲-۷-۵۰
	۲۲-۷-۵۱
	۲۲-۷-۵۲
	۲۲-۷-۵۳
	۲۲-۷-۵۴
	۲۲-۷-۵۵
	۲۲-۷-۵۶
	۲۲-۷-۵۷
	۲۲-۷-۵۸
	۲۲-۷-۵۹
	۲۲-۷-۶۰
	۲۲-۷-۶۱
	۲۲-۷-۶۲
	۲۲-۷-۶۳
	۲۲-۷-۶۴
	۲۲-۷-۶۵
	۲۲-۷-۶۶
	۲۲-۷-۶۷
	۲۲-۷-۶۸
	۲۲-۷-۶۹
	۲۲-۷-۷۰
	۲۲-۷-۷۱
	۲۲-۷-۷۲
	۲۲-۷-۷۳
	۲۲-۷-۷۴
	۲۲-۷-۷۵
	۲۲-۷-۷۶
	۲۲-۷-۷۷
	۲۲-۷-۷۸
	۲۲-۷-۷۹
	۲۲-۷-۸۰
	۲۲-۷-۸۱
	۲۲-۷-۸۲
	۲۲-۷-۸۳
	۲۲-۷-۸۴
	۲۲-۷-۸۵
	۲۲-۷-۸۶
	۲۲-۷-۸۷
	۲۲-۷-۸۸
	۲۲-۷-۸۹
	۲۲-۷-۹۰
	۲۲-۷-۹۱
	۲۲-۷-۹۲
	۲۲-۷-۹۳
	۲۲-۷-۹۴
	۲۲-۷-۹۵
	۲۲-۷-۹۶
	۲۲-۷-۹۷
	۲۲-۷-۹۸
	۲۲-۷-۹۹
	۲۲-۷-۱۰۰

#### واژه نامه ..... ۵۴۷

واژه نامه لاتین	۵۴۹
واژه نامه فارسی	۵۵۱